

Undersøgelse og rådgivning Asbest i radiator-nicher, ABS13

November 2008

Peter Vinzents, cand.scient, Ph.D

Seniorkonsulent



- Undersøgelse
- Resultat
- Anbefaling


Undersøgelse:

- 4/11:
Analyse af 3 materialeprøver: asbest påvist i plader på undersiden af vinduesplader.
Ingen asbest i bagplade
- 10/11, 12/11:
Registrering og foto-dokumentation af tilstand ved 175 radiatorer.
Pladerne er registreret som enten defekte eller intakte.
- I enkelte tilfælde er det anbefalet omgående at indkapsle nichen støvtæt

Resultat:

- 162 plader er defekte:
 - beskadiget ved arbejde i nicherne (el, vvs)
 - beskadiget af andre årsager
- 12 plader er intakte
- 1 niche (5.sal) indeholder ikke asbest

Enkelte plader var fjernet, men plade-rester sidder stadig omkring sømhoveder eller over trekant-liste



Anbefaling:

- For at undgå at asbestfibre spredes til inde-luften anbefales at:
- samtlige asbest-holdige plader fjernes, også selvom de er intakte, fordi pladerne har en løs struktur (pap-agtig).